

MAALITYYPPI Öljypitoinen, vesiohenteinen ulkomaali.
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 461 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 35.2). Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

KÄYTTÖ Uudet ja aikaisemmin maalatut puuseinät sekä puiset aidat

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 39 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.
Käytännön riittoisuus	Höylä- ja sahalauta 5 - 8 m ² /l
Tiheys	n. 1,3 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- sateenkestävä	2 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	1 vuorokauden kuluttua
	Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	Perusmaalit 1 ja 3. Tuote kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Säänkestävyys	Erittäin hyvä.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian pystytyksen jälkeen, mieluummin jo rakennuskesänä. Poista pinnasta irtonainen aines, lika ja pöly. Pese homeiset pinnat Homepesuliuksella. Sivele pinta VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA. Pohjamaalaa sen jälkeen VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines ja nukkinainen puu. Vanhan, paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Pese maalipinnat VÄRISILMÄ MAALARINPESULLA, homeiset pinnat Homepesuliuksella ja huuhtelee pinnat hyvin. Pohjusta paljaat puupinnat VÄRISILMÄ POHJUSTEELLA ja pohjamaalaa VÄRISILMÄ ULKOPOHJALLA.

METALLIOSAT:

Teräsharjaa ruostuneet kohdat ja pese lakkabensiinillä. Pohjamaalaa kaikki metallipinnat ruosteenestopohjamaalilla.

Maalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntyminen. Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan. Maalia voi tarvittaessa ohentaa 5 - 10 % vedellä.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalausta suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
